

Mindestanforderungen
der GridVis 2.5.0
an die Geräte Firmware.

Stand 28.02.2012

Gerät	Benötigte Firmware	Anmerkung
UMG604	1.293 oder neuer	Geräte mit einer Firmware < 1.048 müssen HW technisch umgerüstet werden (Atmel erneuern)
UMG605	1.293 oder neuer	
UMG104	1.268 oder neuer	
UMG511	1.293 oder neuer	
UMG508	1.293 oder neuer	
UMG103	Keine Einschränkung	
UMG96	Keine Einschränkung	
UMG96S	1.20 oder neuer	
UMG503	3.102 oder neuer	Geräte bis HW-Version 0.40 (Firmware Version 2.004) müssen getauscht werden.
UMG505	Keine Einschränkung	Serie 2 und Serie 3
UMG507	0.993	Wird nicht von der GridVis überprüft
UMG 510	1.037	
UMG96RM	0.50 oder neuer	Wird nicht von der GridVis überprüft
Prophi	Keine Einschränkung	